



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ № 26

На основание Заповед № ОМП-6/14.09.2016г. на Областния управител на област с административен център Перник,

Комисия в състав:

Председател:

инж. Любомир Георгиев Тасев – Главен експерт РР в Областна администрация - Перник

Членове:

1. Петко Петков – гл. специалист „ОМП“ в Областна администрация - Перник
2. Николина Стоилова – инспектор РД ПБЗН - Перник
3. инж. Камелия Виденова – представител на община Перник
4. Деница Николова - представител на община Радомир
5. Любляна Петрова – представител на община Брезник
6. Боян Евтимов – представител на община Земен
7. Марин Първанов- представител на община Трън
8. инж. Стоимен Везенков – старши инспектор в „БД ЗБР“, гр. Благоевград
9. Людмила Халачева – старши експерт „КОС“ в РИОСВ – Перник
10. Елза Коцева – главен експерт в отдел „КОС“ в РИОСВ - Перник
11. инж. Невена Павлова – „ВиК“ експерт - Асоциация по „ВиК“ – област Перник
12. инж. Ангел Стоянов – главен инспектор РО ЮЗБ към ГД „НЯСС“, ДАМТН
13. инж. Моника Милошова – началник звено ХТР-Перник
14. Бойко Кодуски – „ВиК“ООД – Перник
15. Ясен Кацаров – представител на „Топлофикация“ АД – Перник

След като направи оглед на място по отношение техническото състояние на язовирите, шламохранилищата, проводимостта на речните корита, състоянието на

откритите рудници, кариери и ВиК системи в област с административен център Перник в периода от 10.10.2016г. до 19.10.2016г. комисията,

К О Н С Т А Т И Р А:

I. СГУРООТВАЛИ:

ОБЩИНА ПЕРНИК

1. ТЕЦ "Република"

А) Сгуроотвал "7^{-ми} септември" – Проектите за рекултивация на I, II и III етап са съгласувани с РИОСВ-Перник и МОСВ. Завършен е II-ри етап от техническата рекултивацията на сгуроотвала от кота 783.20 до кота 784,40. Обекта е приет с ДПК, с Разрешение за ползване СТ-05-1382/01.09.2016г. за обект „Тампониране и техническа рекултивация на площадката на сгуроотвал „7^{-ми} септември“ – II^{-ри} етап от кота 783.20 до кота 784.40.

Съгласно изменение в комплексното разрешително /КР/ на Дружеството, срокът за приключване на техническата рекултивация на цялата територия на сгуроотвал „7^{-ми} септември“ е до 31.12.2016г. Оставащи площи за рекултивация на етап III етап – от кота 784.40 до кота 785.60 – около 380 дка. Предвижда се изграждането на последната 3^{-та} „малка дига“ на площ около 60-80 дка. Като част от дейностите в проекта за рекултивация на третия етап ще бъде изграден канал за отвеждане на повърхностни води извън рекултивирани площи – недопускане на ерозионни процеси и преовлажняване на „тялото“ на депото. Съгласно актуализираното КР на сгуроотвала от 01.01.2016г. се забранява използването на отпадъци образувани от дейността на дружеството за рекултивация, а единствено само земни маси или други подходящи материали, регламентирани в Наредба №26/1996г. за рекултивация на нарушени терени.

В момента на проверката по-голяма част от повърхността на сгуроотвала е под водно огледало, тъй като продължава процеса на намяване сгуропепелна маса от ТЕЦ „Република“. Повърхността на тялото на сгуроотвала е овлажнена допълнително и от валежите.

Поради това, че продължава намяването на сгуропепелна маса след 01.01.2016г., за неизпълнение на Условия 16 от КР, от РИОСВ-Перник е съставен Акт за установено административно нарушение №008/2016г. на „Топлофикация Перник“ АД

При проверката е представен доклад от р-л „Инспекторат“ на „Топлофикация Перник“ АД за гарантиране сигурността на сгуроотвалите. Не са представени данни от мониторинга на пиезометрична и геодезична система по дигите на сгуроотвала. Има съществуващи 9 броя пиезометри и 30 броя репери само на 5 и 7^{-ма} дига.



Представено е мотивирано предложение от главният проектант за наличието на достатъчен брой пиезометри изградени на шеста и седма дига. Същите са в добро състояние и разположението им позволява провеждането на необходимите измервания.

Б) Сгуроотвал "Кудин дол" – Съгласно условие 16 от КР №297-ХО/2008г., техническата рекултивация на сгуроотвал „Кудин дол“ трябваше да приключи в срок 31.12.2015г.

До момента на проверката не е извършена техническата рекултивация на площадката на депото. Не е положена скална запечатка и не е извършено тампониране с глинен слой и хумус, както е предвидено в проекта за рекултивация. Не са изградени охранителни канавки за събиране на дъждовните води извън откосите на дигите и съоръжението. За неизпълнение на това условие КР, РИОСВ-Перник е съставил акт за установено административно нарушение №011/2016г. На дружеството е съставен още един АУАН №010/2016г. и е наложена имуществена санкция в размер на 15000 лв. за неуведомяване на Инспекцията за аварийна ситуация на сгуроотвала, при която изтичане на шламова маса от сгуроотвала е причинило замърсяване на река Струма.

Няма монтирани пиезометри по дигите на сгуроотвала.

На сгуротвала има денонощна охрана и се поддържа телефонна връзка с охраната на Сгуроотвал "7-^{МИ} септември". Има аварийен план, който е актуализиран за 2016г.

II. ЯЗОВИРИ

ОБЩИНА ПЕРНИК

1. Язовир "Студена"- общ завирен обем 25 227 000 м³, в момента на проверката в язовира са акумулирани 14 700 000 м³ водни маси. Язовирната стена е облекчена, бетонна от контрафорсни глави тип „Ньотцли“. Язовирът се стопанисва от "ВиК"-ООД - Перник.

Районът на язовирната стена е санитарно-охранителна зона и е изградена оградата на пояс I. Охранява се от служители на жандармерията, има връзка по линия на МВР и мобилна връзка с „ВиК“ ООД-Перник. Правят се необходимите контролни замервания, относно сигурността на язовирната стена и се изготвят анализи. Аварийният склад е оборудван с необходимите инструменти и материали. Има изготвен аварийен план. Коритото на река "Струма" до 500 м под язовирната стена е почистено.

Короната на стената е с цялостно обрушване на парапета и пътното платно. Водния откос е с частично подкожушване и обрушване на торкретното покритие. Въздушен откос – обрушен бетон по парапета и бермата. Преливник – таблите се повдигат



само ръчно.Предвиден ремонт на тях в проекта. Водовземна кула и пасарелката към нея са с нарушено покритие.

Филтрация под стената-0,6л/сек и обходната филтрация е 0.5 л/сек. Основен изпускател – включен за ремонт в проекта за рехабилитация.

Приет доклад за съответствие, приключила е работата по Проекта за рехабилитация. Издадено разрешение за строеж. Избран е главен изпълнител. Сключен договор между МРРБ и „Хидроконструкция“ за изпълнение на СМР от 08.09.2016г.

2. Язовир “Мещица” - общ завирен обем 2 000 000 м³ към момента на проверката язовира е на мъртъв обем и притока преминава през основния изпускател.

Язовирът е общинска собственост. Крана на основния изпускател е отворен. Основния изпускател е неизправен. Воден и въздушен откос - почистени. Енергогасителя на основния изпускател е с повреди по бетона. Бързотокът на преливника е почистен. Речно корито след облекчителните съоръжения е почистено. Има назначен оператор. Има актуализиран аварийен план. Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

3. Язовир “Расник” - общ завирен обем 50 000 м³ в момента на проверката водното ниво е 2.0 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост и отдаден на концесия на фирма „Кракра Прес“ ООД от 08.05.2008г. за срок от 25 години. Има назначен оператор.

Мокрия и сухия откос изправни. Преливникът е изграден от две тръби с диаметър ф 400 мм. След него е оформен канал за отвеждане на водата, който е почистен. Корона - проходима, равна, вълнообразна - изправна.

Основен изпускател изправен, затворен. Енергогасител – бетонен, изправен.

Язовира се охранява, има аварийен план. Пътят до язовира е в добро състояние.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

4. Язовир “Осломе” - общ завирен обем 1 360 000 м³, в момента на проверката в язовира са акумулирани 634 000 м³ водни маси. Язовирът се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма-Места.

Изградени са геодезична мрежа и пиезометри. Извършват се само вертикални измервания на яз. стена.Има изготвен аварийен план за 2016 г. и телефонна връзка. Има



авариен склад, който се намира в база с. Ярджиловци. Язовирът се използва за напояване и селищно водоснабдяване за стопански нужди. До язовира има изграден черен път.

Почистени и изправни са мокрия и сухия откос. Почистено е коритото на реката до 500 м. след язовирната стена. Основен изпускател – отворен, изправен. Енергогасителят на основния изпускател - изправен. Преливният ръб на преливника е почистен. Бързотокът е почистен. Енергогасителят е изправен и почистен.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

5. Язовир "Ярджиловци" - общ завирен обем 310 000 м³, в момента на проверката водното ниво е на кота 2 м. под преливен ръб.

Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма „Булгар корект“ ЕООД с концесионен договор от 22.01.2009г. за срок от 25 години. Има назначен оператор.

До язовира има изграден черен път. Корона – изправна, проходима. Въздушен откос – равнинен, изправен. Воден откос - изправен. Основният изпускател е изправен, затворен. Енергогасителят на ОИ е изправен. Преливникът е изправен. Отводящият канал е почистен и изправен. Енергогасителят е почистен и изправен. Коритото на реката на 500м под язовирната стена е почистено.

Няма изградена геодезична мрежа за извършване на контролни измервания. Аварийен план е актуализиран. Язовирът се охранява и е осигурена съобщителна връзка с кмета на населеното място и с наемателя. Има аварийен склад.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

6. Язовир "Темелково" -общ завирен обем 1 125 000 м³, в момента на проверката в язовира са акумулирани 767 000 м³ водни маси.

Язовирът е собственост на „НС“ ЕАД клон Струма-Места. Наемател – фирма „Голман“ ЕООД. Изградена е геодезична мрежа. Корона – асфалтирана, изправна. Въздушният откос е изправен. Водният откос - изправен. Основният изпускател е изправен и затворен. Енергогасителят на ОИ е изправен. Бързоток – бетонен, изправен. Водовземната кула - савака не работи, неизправна. Почистено е коритото на реката на 500 м под стената на язовира. Има изготвен аварийен план. До него има изграден черен път, който не се поддържа. Аварийният склад се намира в с. Ярджиловци.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.



На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

7. Язовир "Рутеш" – язовира не бе посетен от комисията, поради лоши атмосферни условия и невъзможен достъп до него.

ОБЩИНА РАДОМИР

1. Язовир "Стефаново" - общ завирен обем 131 000 м³ в момента на проверката водното ниво на язовира 0.5 под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма „Бова-2000“ ООД.

Корона – земна затревена, с променлива ширина, наличие на дървесна растителност, неизправна. Въздушен откос – земен, затревен, с дървесна растителност, изправен. Воден откос – наличие на храстовидна растителност, неизправен. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – изправен, отводящия канал - изправен. Преливник - изправен. Преливен ръб – изправен. Бързоток на преливника - изправен. Неосигурена речна проходимост на дерето след язовирната стена до 500м. Не се извършват контролни замервания.

Язовирът се охранява. Има съобщителна връзка с наемателя и с кмета на населеното място. Има аварийен склад. Аварийният план е актуализиран.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

2. Язовир "Върбица" – общ завирен обем 18 000 м³, в момента на проверката водното ниво е на 0.20 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост. Короната е с променлива ширина, изправна. Въздушния откос – храстовидна растителност, изправен. Воден откос – изправен. Основен изпускател – изправен, затворен. Енергогасител на ОИ – изправен. Преливник – изправен. Бързоток – бетонен, изправен. Енергогасител – няма. Язовирът се охранява. Има аварийен план и аварийен склад. Речното корито до 500м. има проводимост. Аварийният план е актуализиран.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

3. Язовир "Червена могила" - общ завирен обем 15 000 м³, в момента на проверката водното ниво е на 0.05 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска



собственост и е отдаден на концесия на фирма „КАПА“ ЕООД. Корона с променлива ширина, изправна. Въздушен откос с дървесна растителност, изправен. Воден откос почистен, изправен. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – няма. Преливник – изправен. Бързоток- почистен, изправен. Коритото на дерето до 500 м под стената, има проводимост. Язовирът се охранява. Има аварийен склад. Аварийния план е актуализира съгласно нормативните документи.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

4. Язовир "Върба" - общ завирен обем 60 000м³, в момента на проверката водното ниво е на 0.8 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост, отдаден е на концесия на СД „Гарант-експрес-90“.

Корона – равна, с променлива ширина, изправна. Въздушен откос, изправен. Воден откос, изправен. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – няма. Преливник – изправен. Отводящ канал – почистен, изправен. Коритото на реката има проводимост. Язовирът се охранява. Има аварийен план и аварийен склад. Аварийния план е актуализира съгласно нормативните документи.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

5. Язовир "Долна Диканя" - общ завирен обем 7 224 000 м³, в момента на проверката – 4 90 000 м³. Язовира се стопанисва от НС ЕАД-клон Струма-Места, отдаден е под наем на фирма „Г.М. Добив“ ЕООД.

Корона – проходима, равна, изправна. Въздушен откос – равнинен, изправен. Воден откос – каменна броня, изправен. Сумарен дебит на филтрация – 1 л/с. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – изправен. Преливник – пача човка, изправен. Преливен ръб – бетонен, изправен. Отводящ канал – изправен. Водовземно съоръжение – 3 бр. плоски стоманени затвори с ръчно и ел. задвижване, изправно. Изградени са геодезична мрежа и 12бр. пиезометри от тях 4бр. запушени. Речното корито до 500м след язовирната стена има проводимост. Има изготвен аварийен план. До язовира има асфалтов път. Язовирът се използва за напояване.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

6. Язовир "Извор"- общ завирен обем 7 300 000 м³ в момента на проверката – 4 465 000 м³. Язовирът се стопанисва от НС ЕАД-клон Струма-Места и е отдаден под наем на "Мес ко ММ-5" ЕООД. Контролно-измервателна система – от 18бр. пиезометри, 3бр. запушени. Корона – проходима, изправна. Въздушен откос – равнинен, изправен. Воден откос – равнинен, изправен. Основния изпускател-изправен. Енергогасител на ОИ-изправен. Преливник – изправен. Отводящ канал – пичистен, изправен.Енергогасител на преливник – почистен, изправен. Водовземно съоръжение – неизправно, достъпът до него е с лодка. Има технически доклад от оглед на ВК от водолазен екип. Почистено коритото на реката на 500 м под стената и има проводимост. До язовира има асфалтов път. Аварийния склад се намира на язовир „Пчелина“. Има аварияен план.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

7.Язовир „Дрен“ – общ завирен обем 90 000 м³ , в момента на проверката водното ниво е на кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост, отдаден е на концесия с решение на Общинския съвет от месец ноември 2010г. на фирма „Капри Еко“ ООД. Корона - изправна. Въздушен откос – храстовидна растителност, изправен. Воден откос – изправен. Основен изпускател – изправен. Енергогасител – няма. Преливник-тръба Ф 225, изправен. Преливен ръб – изправен. Бързоток – почистен,изправен. Водовземно съоръжение – вх. шахта, изправно. Охранява се. Актуализиран е аварияния план. Пътят до язовира е насипан със скална маса.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

8.Язовир „Прибой“ – В момента на проверката язовира е празен до кота вх.шахта на ОИ .

С Акт № 2928/03.12.2014г. язовира е актуван като, публична общинска собственост и се управлява от Кмета на община Радомир, на основание чл.12.,ал.5 от Закона за общинска собственост. Водния, въздушния откос и короната на язовирната стена са обрасли с храсти и дървесна растителност, трудно достъпни и непроходими, неизправни. Основния изпускател е отворен, но няма достъп до него, не може да се направи оглед. Енергогасителят не може да бъде открит. Водовземното съоръжение отстрани е обрасло с храсти. Преливника е непочистен. Няма аварияен склад. Аварияният план е актуализиран.



Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

9. Язовир "Бобораци" - стената е прокопана до кота дъно, няма основен изпускател, заличен преливник, чашата на съоръжението е суха, на КВС не фигурира като ХТС.

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

1. Язовир "Пчелина"- общ завирен обем 54 200 000 м³ в момента на проверката 0.05м. над кота преливен ръб. Язовира е публично държавна собственост на МЗХ и се експлоатира от „Напоителни системи“ ЕАД-клон Струма-Места, ХТР-Перник. Контролно – измервателни системи: нивомерна, геодезична и пиезометрична. На геодезичната 2бр. визирни стъба са компроментирани, на пиезометричната – 16 бр.пиезометри запушени от общо 74 бр . Корона – асфалтова настилка, проходима, изправна. Въздушен откос – равнинен, изправен. Воден откос – каменна броня, изправен. Дренажи – 57 броя с 549 метра дължина. Основен изпускател – изправен. Затворният орган в ВК е отворен и застополен. Отклонението от ОИ за МВЕЦ е направена преди табления затвор на сухата страна на стената и експлоатационното дружество - „НС“ ЕАД не могат да контролират изпусканите количества вода от язовирното езеро, което може да създаде реална опасност за населението и инфраструктурата по поречието на р. Струма. Енергогасител – изправен. Преливник – изправен. Преливен ръб – бетонен, изправен. Бързоток – бетонен, изправен. Енергогасител – бетонен, изправен. Водовземно съоръжение – отделна ВК за напояване и промишлено водоснабдяване, шибърния кран в изходящата шахта не работи, поради липса на необходимост. Коритото на реката на 500 м след основния изпускател и енергогасителя на преливника е почистено и има проводимост. До язовира има асфалтов път.

Не е изпълнено предписанието за преценка на необходимостта от възстановяване на дросел клапата и предостави становище на Областният управител.

Има денонощна охрана. Има схема за оповестяване. Има изготвен аварийен план.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.



ОБЩИНА БРЕЗНИК

1. Язовир "Красава-2" - за питейни нужди с общ завирен обем 2 973 000 м³, в момента на проверката водния обем е 1.6м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост. Стопанисва се от общинска фирма "Водоснабдяване" ЕООД - гр. Брезник. Има назначен оператор. Използва се за водоснабдяване. Контролно-измервателна система – нивомерна – изправна, геодезична – изправна, пиезометрична – изправна, 1бр. пиезометър неизправен/запушен/. Корона - равна, изправна. Въздушен откос – равнинен, изправен. Воден откос-равнинен с каменна броня с насипен камък, изправен. Основен изпускател – изправен. Енергогасител - изправен. Преливник - изправен. Преливен ръб – бетонен, изправен. Бързоток – бетонен, почистен, изправен. Енергогасител – бетонен, почистен, изправен. Водовземна кула – изправна. Има аварийен склад и аварийен план. До язовира има път и телефонна връзка. Язовирното езеро и СОЗ са заградени с ограда и входа се заключва, има денонощна охрана.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

2. Язовир "Бегуновци" - общ завирен обем 1 550 000 м³, в момента на проверката обема е 1,70 метра под кота преливен ръб. Язовирът се стопанисва на „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма-Места. Контролно-измервателна система – нивомерна – неизправна, геодезична – неизправна, пиезометрична – неизправна. Корона с настилка, равна и изправна. Въздушен откос – равнинен, изправен. Воден откос – каменна броня, изправен. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – изправен. Преливник – изправен. Преливен ръб – бетонен, изправен. Бързоток – почистен, изправен. Енергогасител – бетонен, почистен, изправен. Водовземно съоръжение - изправно. Коритото на реката до 500м. от стената е почистено. Има изготвен аварийен план. Аварийния склад се намира в база Ярджиловци. Язовира се охранява, няма постоянен технически персонал.

Не е изпълнено предписанието да се възстанови контролно-измервателната система на язовира.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.



3. Язовир "Красава -1" – Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма ЕТ „Бисер Стоименов- Аляска 2“ Общ завирен обем 95 000 м³, в момента на проверката завирен обем – 0.00 м. под кота преливен ръб. Контролно-измервателни системи – няма. Корона – има коловози – уплътнени, поставена е бариера, която да ограничи достъпа до короната, изправна. Въздушен откос - обрасъл с храстовидна растителност – неизправен. Воден откос – изправен. Основен изпускател – шахтата е обрасла с храстовидна растителност. Не се представи протокол за състоянието на ОИ. Енергогасител – изправен. Преливник – изправен. Преливен ръб – бетонен, изправен. Отводящ канал – частично разрушен, около 20м преди водостока на пътя, почистен, изправен. Енергогасител на бързотока – няма. Водовземно съоръжение – вх. шахта – изправно. Речно корито до 500м след яз. стена – обрасло, непочистено.

Има аварийен план и се охранява. Има аварийен склад, аварийна група и съобщителна връзка.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

4. Язовир "Завала"- Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма „Грийн Енерджи Партнерс“ ЕООД. Общ завирен обем 79 000 м³. Изведен от експлоатация, без проект съгласно изискванията на. Изпълняват се ремонтни СМР по одобрен работен проект(разрешение за строеж №31/25.07.2016г.). Речно корито до 500м след яз. стена – почистено. Има аварийен склад. Изготвен е аварийен план.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

5. Язовир "Слаковци" - общ завирен обем 330 000 м³, в момента на проверката 0.40 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на СД „Аеро-Ем – Асенови Сие“ на 08.11.2004г. за срок от 20 години. Има назначен оператор. Контролно-измервателни системи – изграден е 1бр. пиезOMETЪР. Корона-проходима, равна изправна. Въздушен откос - /в средата на петата на стената има подгизнал участък, има експертиза от 2010г. на фирма „ИКО Консулт Проект“ ЕООД с заключение, че няма проблеми за стената/, изправен. Воден откос – равнинен, изправен. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – изправен. Преливник - бетонен с трапецовиден профил, изправен. Бързотока – почистен, изправен. Енергогасител – няма. Водовземно съоръжение – вх. шахта – изправно. Речно корито – почистено. Има аварийен план. Охранява се и има съобщителна връзка.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

6. Язовир "Брезник" - Язовирът е общинска собственост. Общ завирен обем 56 000 м³, в момента на проверката степен на завиряване - 2м под кота корона. Контролно измервателна система - няма. Корона - неоформена, неисправна, обрасла с храстовидна и дървесна растителност. Въздушния и водния откоси са непочистени и неисправни. Основен изпускател - отворен, неисправен. Енергогасител на ОИ - влива се в опашката на яз.Слаковци. Преливник - понижено ниво, изправен. Бързоток - няма. Водовземно съоръжение - вх. шахта - неисправно. Има аварийен план и аварийен склад. Язовира да се поддържа празен /кота МО/.

Не е изпълнено предписанието да се поддържа празен.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

7. Язовир "Кошарево" - Язовирът е общинска собственост. Отдаден на концесия на фирма „Донвис“ ЕООД. Общ завирен обем 25 000 м³, в момента на проверката язовира е празен. Контролно-измервателни системи - няма. Корона - равна, с коловози - неисправна. Въздушен откос - обрасъл с дървесна и храстовидна растителност - неисправен. Воден откос - изправен. Основен изпускател - в шахта вградена в стената, неисправен. Енергогасител - няма. Преливник - земен профил, изправен. Отводняващ канал, не почистен и неисправен. Енергогасител - няма. Водовземно съоръжение - неисправно. Речно корито до 500 м след яз. стена - има проводимост. Има аварийен план.

Не е изпълнено предписанието за премахване на дървесната и храстовидната растителност по сухия откос.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

8. Язовир "Конска" - общ завирен обем 76 000 м³, в момента на проверката степен на завиряване 0.6 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост. Контролно-измервателни системи - няма. Корона - вълнообразна, проходима, изправна.



Въздушен откос – изправен. Воден откос - изправен. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – няма. Преливник – земен профил, изправен. Бързоток – тип „отводнителна канавка“, изправен. Енергогасител – няма. Водовземно съоръжение – вх. шахта, изправно. Речно корито до 500м след яз. стена, видимо има проводимост. Няма охрана и няма назначен персонал. Няма аварийен склад. Има аварийен план. Няма сервитут за част от язовирното езеро и няма достъп до язовирната стена и съоръженията към нея.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

9. Язовир "Брезнишки Извор" - общ завирен обем 187 000 м³ и в момента на проверката 1.2 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма „Адел 3“ - София. Контролно-измервателни системи – няма. Корона – проходима, равна, изправна. Въздушен откос – равен, изправен. Воден откос – каменна броня, равнинен, изправен. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – изправен. Преливник – изправен. Бързотокът е със силно напукана облицовка по дъното и откосите, почистен, неизправен. Енергогасител – няма. Водовземно съоръжение – вх. Шахта, изправно. Речно корито видимо има проводимост. Има аварийен план и аварийен склад.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

ОБЩИНА ТРЪН

1. Язовир "Ярловци"- общ завирен обем 5 910 000 м³, в момента на проверката – 3 823 000 м³. Язовирът се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма-Места, отдаден е под наем на фирма „Валедо 2“ ЕООД.

Контролно измервателни системи – нивомерна (8 рейки) – изправна, геодезична – изправна, пиезометрична (12 пиезометри) – изправна. Корона – изправна. Въздушен откос – равнинен, изправен. Воден откос – равнинен, изправен. Филтрация – сумарен дебит 24л/м. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – изправен. Преливник–изправен. Отводящ канал – бетонен, почистен, изправен. Енергогасител - бетонен, изправен. Водовземно съоръжение – вх. шахта, изправна. Коритото на реката на



500 м под стената е почистено и има проводимост. До язовира има изграден асфалтов път. Има аварийен план . Охранява се и има съобщителна връзка.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

2. Язовир "Лялинци" – – язовира не бе посетен от комисията, поради лоши атмосферни условия и невъзможен достъп до него.

ОБЩИНА ЗЕМЕН

1. Язовир "Земен" - общ завирен обем 125 000 м³, в момента на проверката язовира е изпразнен наполовина. Язовирът е собственост на община Земен .

Контролно измервателни системи – няма. Корона – проходима, изправна. Въздушен откос – храстовидна растителност. Основен изпускател – неизправен, крана е със срязано стъбло на водача. Воден откос - изправен. Енергогасител на ОИ – изправен. Преливник- изправен, удълбан. Бързоток – няма. Енергогасител – няма. Водовземно съоръжение – вх. шахта, изправно. Коритото на реката 500 м след основния изпускател има проводимост. Черният път до язовира е в лошо състояние. Аварийният план е актуализиран. Няма аварийен склад.

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.

На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и анализ на техническото състояние.

ОБЩО ЗА ОБЩИНИТЕ

1. Допуснати са нарушения при изготвянето на плановете за земеразделяне, като неправомерно са възстановявани сервитути на язовири, на техническите съоръжения и корита на реки, отразени в доклада на ОД"Земеделие"- Перник.

2. За язовирите собственост на общините не се извършват оценка на сигурността и анализ на техническото състояние.

3. На територията на област Перник няма издадени Разрешителни за ползване на воден обект с цел добив на инертни материали. В тази връзка няма настъпили промени в надлъжния и напречен профил на водните обекти в резултат от подобен род дейности.

4. Общините Перник, Радомир и Брезник имат назначени оператори.



Във връзка с направените констатации за осигуряване на безопасно ползване на ХТС, подържането им в добро техническо състояние, комисията предлага:

ОБЩИНА ПЕРНИК

1. ТЕЦ "Република":

- „Топлофикация Перник“ АД да представи технически данни от проведен контролен мониторинг на КИС на дигите на сгуроотвал „7^М септември“ от лицензирана фирма.
- „Топлофикация Перник“ АД да изгради пиезометрична система по дигите на сгуроотвал „Кудин дол“, с цел проследяване и оценка сигурността на съоръжението.

срок: 30.12.2016г.

отг.: Изп. директор „Тплофикация“ АД

2. Язовир "Студена"

- Да се изпълнят ремонтните работи съгласно приетия проект.

срок: съгласно договора за изп. на рем. дейности

отг.: Управителят на "В и К"ООД

3. Язовир "Мещица"

- Язовира да се поддържа постоянно празен /кота М.О./

срок: постоянен

отг.: Кмета на община Перник

4. Язовир "Осломе"

- Да се поддържа водното ниво до 850 000 м3.

срок: постоянен

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

5. Язовир "Темелково"

- Да се поддържа водно ниво 1м. под кота преливен ръб.

срок: постоянен.

отг.: управител НС „Клон Струма-Места“

ОБЩИНА РАДОМИР

1. Язовир "Стефаново"

- Водното ниво в язовира да се понижи с 0.50м от преливен ръб;



2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

срок: постоянен

отг: Кмета на Община Радомир

-Да се премахне храстовидната растителност от входа на преливника и храстовидната и дървесна растителност по короната и въздушния откос.

срок: 30.12.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

-Да се почисти речното корито на 500 м под язовирната стена;

срок: 30.12.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

2. Язовир "Върбица"

-Собственика да предприеме действия за преместване на стълбовете от ел.преносната мрежа която минава над водното огледало.

срок: 30.12.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

-Да се премахне храстовидната растителност по част от сухия откос;

срок: 30.12.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

3.Язовир "Върба"

- Водното ниво в язовира да се поддържа на 0.40м спрямо кота съществуващ преливник.

срок: веднага

отг: Кмета на Община Радомир

4.Язовир "Извор"

-Водното ниво в язовира да се поддържа на $4.300 \times 10^6 \text{ м}^3$, съгласно протоколно решение на технически съвет на НС-централно управление от 21.11.2011г.

срок: постоянен

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

5.Язовир „Дрен“

- Водното ниво в язовира да се поддържа на кота 0.30м под кота преливен ръб.

срок: постоянен

отг.: Кмета на община Радомир

- Да се премахне храстовидната растителност по въздушния откос ;



срок: 30.08.2016 г.

отг.: Кмета на община Радомир

6.Язовир „Прибой“

-Да се поддържа постоянно празен;

срок: постоянен

отг.: Кмета на община Радомир

- Собственика да изпълни изискванията на чл. 172 от Наредбата приета с ПМС №262/07.10.2016г.

срок: 30.03.2017г.

отг.: Кмета на община Радомир

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

1.Язовир “Пчелина”

- Собственика да прецени необходимостта от възстановяване на дросел клапата и представи становището си на Областния управител.

срок: 30.12.2016г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

ОБЩИНА БРЕЗНИК

1.Язовир Бегуновци

-Да се възстанови контролно-измервателната система на язовира, чрез изготвяне на проект и извършване на замервания, наблюдения и техническа експлоатация.

срок: съгласно проекта

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места“

2.Язовир „Красава-1“

-Да се премахне храстовидната растителност по въздушния откос.

срок: 30.12.2016г.

отг.: кмет на община Брезник

-Да се представи протокол за експлоатационното състояние на СК на ОИ.

срок: 30.11.2016г.

отг.: кмет на община Брезник



3.Язовир "Завала"

- Да се поддържа постоянно празен.

срок: постоянен

отг.:Кмета на община Брезник

4.Язовир "Слаковци"

- Да се поддържа водно ниво 0,40м. под кота преливен ръб;

срок: постоянен

отг.: кмет на община Брезник

-Да се отчита нивото на пиезометъра и нивото на язовира на 10 дни.

Срок: постоянен

отг.: кмет на община Брезник

5.Язовир "Брезник"

-Язовира да се изпразни и поддържа празен.

Срок: веднага

Отг.: кмет на община Брезник

-Собственика да изпълни изискванията на чл.172 от Наредбата приета с ПМС № 262/07.102016г.

Срок:30.03.2017г.

Отг. Кмета на община Брезник

6.Язовир "Брезнишки Извор"

- Да се изпълни проекта за ремонт на бързотока и преливника.

срок: съгласно проекта.

отг.:Кмета на община Брезник

7.Язовир „Кошарево“

- да се премахне храстовидната и дървесна растителност по сухия откос;

срок: 30.12.2016г.

отг.:Кмета на община Брезник

-да се възстанови пропускателната способност на основния изпускател;



срок: 30.03.2017г.

отг.:Кмета на община Брезник

-да се възстанови водовземната шахта;

срок: 30.03.2017г.

отг.:Кмета на община Брезник

ОБЩИНА ЗЕМЕН

1.Язовир "Земен"

- Язовира да се поддържа празен до отстраняван на неизправността на СК на ОИ;

срок: постоянен

отг.: Кмета на община Земен

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ЯЗОВИРИ, ХТС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЕРНИШКА ОБЛАСТ

1. Да не се предприемат действия, с които се нарушават целостта на язовирната стена и изправността на съоръженията към нея.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

2.Собствениците на ХТС да приведат същите в съответствие с изискванията на Закона за водите, Наредба за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние /ДВ бр.81 от 14.10.2016г./ и Правилник за правилна и безопасна експлоатация на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура / ДВ бр. 97 от 02.11.2004 г./ и чл. 169 от ЗУТ.

срок: нормативен

отг.: собствениците на язовирите

3. Собствениците на ХТС да осигурят оператор за техническа експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея, съгласно чл.138в, ал.1 от Закона за водите.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовири



4. Да се направи профилактика на отводнителните системи за повърхностни води в населените места.

срок: 30.12.2016г.

отг.: Кметовете на общини

5. Всички собственици на язовири при аварийни ситуации, при които е възможно изтичане на водни маси, незабавно да уведомят Областна дирекция ПБЗН -Перник, дежурния по Областен и Общински съвети по сигурност, ОД МВР-Перник, РО „НЯСС“ ЮЗБ към ДАМТН, Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград и ХТР- Перник на телефон: 076 608 112 и 076 60-01-01. /съгласно аварийните си планове/

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

6. Да се извършват замервания на обемите на язовири от собствениците и се осигуряват свободни обеми за поемане на висока вълна.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

7. При поява на висока вълна по поречието на р. "Струма" да се уведомява РД ПБЗН – Кюстендил, РД ПБЗН- Благоевград, РО „НЯСС“ ЮЗБ към ДАМТН, Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.

срок: постоянен

отг.: Началник РД ПБЗН – Перник

8. Собствениците на язовири да извършат и представят оценка на сигурността и анализ на техническото състояние .

Срок: до следващата комисия

Отг. Собствениците на язовири

КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

/инж. Любомир Тасев /

ЧЛЕНОВЕ:

1. Петко Петков /П/

2. Николина Стоилова /П/



2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

- 3.инж. Камелия Виденова /П/
- 4.Деница Николова /П/
- 5.Любляна Петрова /П/
- 6.Боян Евтимов /П/
- 7.Марин Първанов /П/
- 8.инж. Стоимен Везенков /П/
- 9.Людмила Халачева /П/
- 10.Елза Коцева /П/
11. инж.Невена Павлова /П/
- 12.инж.Ангел Стоянов /П/
- 13.инж.Моника Милошова /П/
- 14.инж.Бойко Кодуски /П/
- 15.Ясен Кацаров /П/

